

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM

BESIKTNINGSUTLÅTANDE

Godkänd t o m
 Ny besiktning erf. senast

2019-08-27

Fastighetsbeteckning
System 8

Sakkunnig Riks-K SITAC
Hannu Haanpää Certifikat 0854-05

Företag
Ventmetoder Västerås AB

Adress
Norr Mälarstrand 94-96

Adress
Fältnätargatan 12, 721 35 Västerås

Tel nr
021-470 52 70

Byggår Ombyggnadsår

Underskrift/sakkunnig
[Signature]

Besiktningdatum
2013-08-27

Fastighetsägare
BRF. Appelträdet

Adress
N.M 94 BV, 112 35 Stockholm

Tel nr
styrelsen@appeltraedet.org

Driftansvarig
P O Sjöstedt (ordförande)

Adress
N.M 96, 112 35 Stockholm

Tel nr
070-938 47 05

Tidigare besiktning

Vent system typ (S,F,FT,FTX)
F

Systembeteckning
FF1 och FF2

Verksamhet
Lägenheter

Ant. lgh Drifttider
77 00.00-24.00

Nyttjandetider
00.00-24.00

Pos	Systemkomponent	Pos	Systemkomponent	Pos	Anmärkning 1=bör åtgärdas 2=skall åtgärdas	Bedömn.
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL			
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftsdon			
1.2	Driftinstruktioner	6.2	Ersättningsdon			
1.3	6.3	Överluft			
1.4	6.4	Tilluftdon			
		6.5	Frånluftdon			
2	KANALSYSTEM	6.6	Spiskåpa			
2.1	Luftintag	6.7	Spisfläkt	6.8	Generellt låga forceringar i kök. Pågående uppgradering med kolfilterfläktar pågår, i skrivande stund ca 50% av lägenhetsinnehavarna kvar.	not.
2.2	Aggregatanslutning	6.8	Verksamhet			
2.3	Otättheter i kanal	6.9			
2.4	Smuts i kanal	6.10			
2.5	Kortslutning					
	Uteluft/Avluft	7	PROVNINGAR			
2.6	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde			
2.7	7.2	Delluftflöde			
2.8	7.3	Tilluftstemperatur			
		7.4	n t vvx vid UTE.....C			
3	FLÄKTRUM/VIND	7.5	Relativ fuktighet			
3.1	Åtkomlighet Belysn.	7.6	Ljudnivå			
3.2	Avlopp	7.7			
3.3	7.8			
3.4					
4	FLÄKTAGGREGAT	8	ÖVRIGT			
4.1	Ljud/Vibrationer	8.1	Fuktskador			
4.2	Frontluckor	8.2	Övriga iakttagelser			
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkter			
4.4	Fläktar	8.4			
4.5	Fläktrem	8.5			
4.6	Återluft					
4.7	VVX-funktion					
4.8	Försmutsning					
4.9	Spjällfunktion					
4.10	Dränering					
4.11					
4.12					
5	STYR OCH REGLER					
5.1	Manöver					
5.2	Styrning					
5.3	Brand					
5.4	Reglering					
5.5	Larm					
5.6	Indikering					
5.7	Inställningsvärden					
5.8					
5.9					

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad



Fastighetsbeteckning System 8		Adress Norr Mälarstrand 94-96	
Internt byggnadsnamn			
System FF1 och FF2			
Besiktningssman Hannu Haanpää	Besiktningdatum 2013-08-27	Ort, Datum för underskrift S:t Wolm 2013-10-31	
Resultat av kontrollen 0	Nästa besiktning datum 2019-08-27	Namnteckning <i>Hannu Haanpää</i>	
Företag Ventmetoder Västerås AB	Behörighetsnivå Riks-K	Cert.organ SITAC	Cert.nr 0854/05

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Ann.