

2020-03-26

Polisen i Stockholm

registrator.stockholm@polisen.se

Anmälan om bräddning (utsläpp) av orenat avloppsvatten, Österåkers kommun

Den 16 december 2019 anmälde Margretelunds villaägareförening Roslagsvatten för misstänkt miljöbrott 13-14 augusti 2019, diarienummer 5000-K1583002-19. I tillägg till den anmälan anmälde föreningen i januari 2020 Roslagsvatten för misstanke om ytterligare miljöbrott – under december 2019.

Föreningen får nu lämna en *tredje* anmälan av Roslagsvatten för misstänkt miljöbrott.

Den 4 mars konstaterade två medlemmar i vår förening att det sprutade ut avloppsvatten ur brunnen på Sätträäng nedanför Muskötvägens anslutning till Margretelundsvägen. Brunnen ligger i gränsen mellan fastigheterna Berga 8:1 och Berga 6:2. Bägge fastigheterna ägs av Margretelunds villaägareförening. Brunnen är ansluten till Roslagsvattens avloppsledning.

Avloppsvattnet strömmade ut så kraftigt att brunnslocket lossnade och lade sig vid sidan om brunnen. En av föreningens medlemmar tog kontakt med Roslagsvatten och påtalade risken för att barn eller djur skulle kunna ramla ner i brunnhålet. Det föranledde att Roslagsvatten vid 14-tiden samma dag återställde locket och placerade en tyngd på det.

Utsläppet innebar att pappersskräp, mängder av portionssnus, minst en tampong och annat odefinierbart skräp ligger utspritt på marken. Och det är tydligt i gräset att det har strömmat vatten från brunnen och nedåt till Sätterfjärden.

Bifogade fem fotografier togs samma dag som utsläppet. De visar hur det har strömmat ut vatten från brunnen, skräpet på marken på grund av utsläppet, brunnslocket med den nu ditsatta tyngden samt hjulspår efter Roslagsvattens bilar. Hjulspåren innebär märkbara skador på marken – skador som inte har åtgärdats.

Det är – såsom vi framhållit tidigare – inte första gången som Roslagsvatten bräddar ut avloppsvatten i vårt område. Vår uppfattning är att Roslagsvatten inte tar problemen med bräddningar av avloppsvatten på allvar. Företaget har trots de återkommande problemen under åren uppenbarligen inte anpassat sin anläggning och sin verksamhet för att förhindra ytterligare bräddningar.

Föreningen har för avsikt att återkomma i fråga om ersättning för skador och olägenheter på grund av bräddningen.

För Margretelunds villaägareförening

Jan-Erik Agervald
Ordförande

Badbergsvägen 1
184 60 Åkersberga
Tfn 070 539 60 95
e-post: jeagervald@yahoo.se

Lennart Sundquist
Sekreterare

Mörbydalen 5
182 52 Mörby
Tfn 0737 21 25 65
e-post: sundquist.lennart@gmail.com

Bilagor: fem bilder (sida 2-6)



2020-03-26



2020-03-26



2020-03-26



2020-03-26

