



Besiktning utlåtande nytt lekredskap

Över utförd säkerhetsbesiktning av lekplats
Enligt SS EN 1176/1177




Besiktningssman	Ort och datum	Beställare	Lekplatsadress/Lekplatsnr
Carola Mooe	2014-06-17	Höganäs kommun	Hantverkarevägen i Mölle
Kontaktperson	Telefonnummer	Drift och underhållsplan	Hänvisningsskylt
Magnus Svederberg	042-33 75 17	Saknas	Saknas

Utskriven

Produktbeskrivning

Nr	Produkt	Märkning	Lev.datum	Bild nr
1	Gungställning 2 platser	Saknas	?	1
2	Lekskepp	3 dimisionell form	Oläsligt	2
3	Sandlåda			3
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				




Besiktningresultat

			
Bild 1 Gungställning 2 platser		Bild 2 Lekskepp	
			
Bild 3 Sandlåda			







Anmärkningar

Gungställning 2 platser	
	
Upphängningsanordning lös	A
	
Upphängningsanordning rostangrepp	C
	
Gungställning har djupa torrsprickor	A





		
Småbarnssits sprickor i ytskikt		C
		
Däckgunga sprickor		C
Däckgungor av äldre modell innehåller gifter och bör undvikas		B
Stötdämpande underlag har fel längd, bredd och djup samt är ogräsbemängd		B









Lekskepp		
Märkning otydlig och ogiltig		B
Akterdelen		
Risk för klädesplagg att fastna. Farliga kilmått har bildats av trasiga brädor		A
Trasig golvbräda		C
Trasig golvbräda		C








		
Skruv sticker ut		C
Mellandelen		
		
Skruv sticker ut på överliggande bom		C
		
Repet slits i oskyddat hål		C
		
Spricka i golvplanka utkiken		C







Fören		
		
Risk för klädesplagg att fastna i glipan		A
Islagsytan inte tillräcklig i akterdelen. Bara 1 m till sarg ska vara 1,5 m		B
		
Skruv sticker upp golvbräda		C
		
Fingrar kan fastna i glipa		C





		
Bräda saknas		C
Fallunderlaget skorpbildande och behöver djupfräsas		B
Sarg		
		
Spik sticker ut i Sargen		C

Förklaringar av prioriteter


	Typ av fel	Åtgärd
A	Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada	Normalt krävs omedelbara åtgärder
B	Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada	Åtgärder bör vidtagas snarast
C	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada	Åtgärder bör vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas
IFF	Inga fel funna	Åtgärder ej nödvändiga





Anmärkningar Tillägg

Rötkontroll i mittstolpe inte utförd endast okulärbesiktning



Gamla redskap borttagna

