

2014-10-13

E-post: styrelsen@bunkeflostrand.nu

Gatukontoret i Malmö stad

Stadsområde Väster för kännedom

Förslag om översyn av belysning på kustsidan i Bunkeflostrand

Styrelsen för Bunkeflostrands Villaförening föreslår gatukontoret att belysningen ses över på kustsidan i Bunkeflostrand.

Belysningen upplevs som otillräcklig. Fjärilsgatan, Södra vägen, Mittvägen och Norra vägen är breda gator och har förhållandevis god belysning. Norra vägen saknar dock gatlyktor på ena sidan. Gångvägarna/trottoarerna på båda sidor om de nämnda gatorna upplevs då som desto mörkare, vilket delvis beror på att träden längs gatorna skymmer ljuset från gatlyktorna. Tvärvägen upplevs som mörk. Det gäller såväl själva gatan som gångvägarna/trottoarerna på båda sidorna.

Belysningen vid parkeringsplatser längs Södra vägen upplevs som otillräcklig. Vid flertalet parkeringsplatser vid de s.k. fjärilsgatorna är belysningen t.o.m. obefintlig.

En lång sträcka av gång- och cykelvägen längs med strandängarna saknar helt belysning. Styrelsen föreslår att låga lyktstolpar, s.k. pollare, sätts upp där.

På styrelsens vägnar



Birgitta Jeppsson
ordförande



Jan Herbertson
sekreterare