

2019-12-16

Polisen i Stockholm

registrator.stockholm@polisen.se

### **Bräddning (utsläpp) av orenat avloppsvatten i Sätterfjärden, Österåkers kommun**

Den 13 till 14 augusti i år släppte Roslagsvatten ut 3,5 miljoner liter orenat avloppsvatten i det vattenområde som ingår fastigheten Söra 1:1 i Österåker. Margretelunds villaägareförening som äger denna fastighet får anmäla Roslagsvatten för misstänkt miljöbrott.

Villaägareföreningen har med anledning av bräddningen ställt ett antal frågor till Österåkers kommun, se PM 2019-09-12 i bilaga 1. Vid ett möte den 16 september hos kommunen lämnades svar på föreningens frågor, se PowerPoint-presentation i bilaga 2. Kommunen har polisanmält bräddningen den 20 augusti, ärende 5000-K1027380-19.

Roslagsvattens bräddning i år är inte den första bräddningen till Sätterfjärden. Villaägareföreningen har tyvärr haft anledning att vid flera tillfällen påtala besvären med bräddningar, se t.ex. skrivelse 2014-08-25 i bilaga 3.

Det är villaägareföreningens uppfattning att Roslagsvatten inte tar problemen med bräddningar i Sätterfjärden på allvar. Företaget har trots de återkommande problemen inte tekniskt anpassat anläggningen för att förhindra ytterligare bräddningar. Och den interna organisationen ger uppenbarligen inte den säkerhet och snabbhet som den borde ha – det tog i år ett helt dygn innan man genom en privatperson som noterat toapapper i vattnet blev uppmärksam på utsläppet. Hur länge skulle det ha kunnat pågå om denna person inte hade reagerat? Av en tidningsartikel framgår att människor ovetande hade hunnit bada vid Fiskartorpsbadet under det dygn då utsläppet pågick.

Roslagsvattens oförmåga eller ovilja att vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra bräddningar ter sig oförsvarligt och oförklarligt mot bakgrund av att bolaget i en miljökonsekvensbeskrivning 2013 uppmärksammade att Sätterfjärden är känslig för avloppspåverkan (se bilaga 1).

Föreningen har för avsikt att återkomma i fråga om ersättning för skador och olägenheter på grund av bräddningen.

För Margretelunds villaägareförening

Jan-Erik Agervald  
Ordförande

Badbergsvägen 1  
184 60 Åkersberga  
Tfn 070 539 60 95

e-post: jeagervald@yahoo.se

Lennart Sundquist  
Sekreterare

Mörbydalen 5  
182 52 Mörby  
Tfn 0737 21 25 65

e-post: sundquist.lennart@gmail.com

Bilaga 1: PM 2019-09-12      Bilaga 2: PowerPoint-presentation

Bilaga 3: skrivelse 2014-08-25