

Stopp i köksavlopp

Vi har under den senaste tiden fått stopp i flera köksavlopp i fastigheten. Enligt vår vaktmästare så beror det på att fett och olja inte har runnit undan ordentligt. Till slut har det ansamlats tillräckligt mycket fett för att bilda en propp. Omfattande fettproblem i avloppsstammarna kan leda till jobbiga och dyra renoveringar. Vaktmästaren rekommenderar att alla medlemmar en gång i veckan kokar en kastrull varmt vatten och häller i vasken, alternativt spolar varmt vatten i minst en minut ur kökskranen (tips: trycker man kökskranen lite extra åt vänster så kommer det ännu varmare vatten).

Mvh styrelsen