



Djurvæn i all ära, men det här är inte kul. Det som från början såg ut att vara lite rötskadat trä i underkant på fönstret, visade sig snabbt vara en hel vägg ockuperad av myror...



Det blev till att riva ut fönster, karmar, och även en del av golvet/bjälklaget.

Anticimex tillkallades, och tog hand om de resterande myrorna.





Nu är det klart.

Vi har även bytt stuprör, och rännor runt om hela fastigheten.