

Grundplan månad	Grundplan anställd	Avtal		Reg nr (8)	
Restid	Reskostnad	Normtid	Övertid	Totalkostnad	Projektnr/Lokalfakt nr (8)

# Inspecta

Koncept för  
INTYG ÖVER *Aferkommande* **BESIKTNING**

Av *Mobil Tivolianordning*

Oberoende kontrollerat  Ja  Nej

Anläggning nr (9)	Uppdrag nr (9)	Kundnr åter bes (6)	Kundnr 1:a bes (6)
Anläggningens namn (36) <i>Jala Uthyrning AB</i>		Kund (33) <i>Jala Uthyrning AB</i>	
Besöksadress (36) <i>Risgårdsvägen 7</i>		Kundadress (27) <i>Asatorn 46A</i>	
Postnr (6) <i>79160</i>	Postadress (36) <i>Falun</i>	Postnr (6) <i>79172</i>	Postadress (20) <i>Falun</i>
Plannr (6)	Skötselfirma		
Kontakt namn (36)		Telefon (16)	Kundens ordernr (6+16)
Objektкод (5) <i>03910</i>	Automatdörr <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Objektnamn (36) <i>Tivolianordning Mobil</i>	Tillverkare (36) <i>Arbetsgruppen Service AB</i>
Platsnr (36)	Uppställningsplats (36) <i>Dir Arbetsplatser</i>	Tillverkningsnr (36) <i>KN 2013061A</i>	Tillv år AAAA (4) <i>2013</i>
Hast m/s (5)	Antal stannplan (2)	Höjd m (6)	Längd m (4)
		Medbringare (3)	Typbeteckning (36) <i>Mekanisk tjur</i>
Liftorgan (1) <i>4</i>	Antal parter (2)	Dim mm (5)	Antal spel (2)
		Driftklass (2)	Lyftklass (2)
		Maskingr (3)	

Liftorgan: 1 - se Anm/Kompl uppg 4 - hydraul 7 - kedjehydraul  
2 - kedja 5 - skruv/kuggstång 8 - lina/trumma  
3 - kätting 6 - linhydraul 9 - lina/drivskiva

**Brister/Kompletterande uppgifter**

*F.I Tivolianordningen är av typen mekanisk tjur*

Vg vänd!

**Inspecta Sweden AB – Besiktningresultat (Boverket)/Bedömning (AV)/Beslut (Tivolianordning)/Övriga objekt**

Boverket	AV officiell	Tivolianordning	Övriga objekt (inkl AV frivillig)
(Resultat 3 får ej anges vid 1:a el revisionsbes)			
<input type="checkbox"/> 1 Utan brister	<input type="checkbox"/> 1 Erbjuder betryggande säkerhet	<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd	<input type="checkbox"/> 1 Kraven uppfyllda
<input type="checkbox"/> 2 Med brister av sådant slag att ombesiktning ej erfordras	<input type="checkbox"/> 2 Erbjuder betryggande säkerhet om ovanstående brister åtgärdas <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/> 2 Tillfälligt godkänd t o m	<input type="checkbox"/> 2 Kraven uppfyllda med mindre avvikelser
<input type="checkbox"/> 3 Med brister av sådant slag att ombesiktning erfordras	<input type="checkbox"/> 3 Erbjuder ej betryggande säkerhet <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> 3 Ej godkänd	<input type="checkbox"/> 3 Kraven ej uppfyllda
<input type="checkbox"/> 4 Med brister av sådant slag att anordn bedöms ej kunna användas	<sup>1)</sup> Får inte användas förrän bristerna åtgärdats. <sup>2)</sup> Får inte användas förrän bristerna åtgärdats. Ombesiktning erfordras.		
Maxlast <i>100</i> kg	Personer	Tillfälligt personlyft <input type="checkbox"/> kran <input type="checkbox"/> truck	Nä bes PLM (4)
Datum <i>2017-05-22</i>	Max last <i>1</i> kg	Max personer <i>1</i> st	FFM AAAAMM (6) <i>201806</i>
	Besiktningssingenjör <i>[Signature]</i>		Anst nr (5) <i>20573</i>