


# INTYG-OVK

*Intyg över genomförd funktionskontroll av  
ventilationssystem (OVK) enligt BFS  
2011:16, OVK 1*

*Fastighetsbeteckning: Solgårdarna 10  
Adress: Van Durens väg 20-24  
Byggnad/Lägenhet:  
Systembeteckning: TA/FA1-3  
Betjänar: lägenheter m.m*

*Kontrollen utförd: 20151015  
Resultat av kontrollen: Godkänd  
Besiktningsman: Gunnar Olsson  
Behörighet: Riks K  
Företag: Bravida Sverige AB  
Adress: Cypressvägen 21  
Ort: 213 63 Malmö  
Tel: [040 145000](tel:040145000)*

*Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd  
Nästa funktionskontroll utförs senast: 20181015*



*Underskrift*



*Medlem i FunkiS nr: 2714  
Enligt förordning skall  
byggnadens ägare anslå intyget  
På väl synlig plats i byggnaden.*