


Gimmene Gård



Översiktlig skiss över gårdens byggnader (ej måttiktig)

Allén

De parallella raderna av lindträd utgör gårdsmiljöns bärande centrollinje. Vi vet inte hur gammal den kan vara, men den omnämns i kungörelsen från 1824, och kanske anlades den redan när det stora huset byggdes på sent 1700-tal. Anders Berglund beordrade 1922 sin bror August på Anneberg att ombesörja med plantering av nya lindar. På 1970-talet beskars träden i allén, och en rad gamla popplar togs bort. Övre delen av allén planterades i med nya träd år 2002, med hjälp av dåvarande arrendatorn Rolf Schander.

1. Stora huset

Mangårdsbyggnaden uppfördes under 1790-talet av dåvarande ägaren Ryttmästare Carl Magnus Kruse av Verchou. Den är uppförd i timmer i två våningar med vind. Husets fasader är klädda med bred stående spontad panel målad i brutet vitt, entrén har en klassicistisk portal och en dubbeldörr målad i engelskt rött. Fönsterbågarna är likaledes engelskt röda och fönsterfodren är gula. Mansardtaket med valmade gavelspetsar täcks av tegel. Samtliga fönster byttes på 1980-talet, och huset målades i de nuvarande färgerna år 2005.



Stora salongen - Bröllopsrummet

Inomhus har byggnaden genomgått ett flertal ombyggnader och renoveringar under de dryga 200 åren, men innehåller många interiörer som är helt eller delvis bevarade från det att huset byggdes. Enligt arkivarierna vid Västergötlands museum är det få herrgårdar från sent 1700-tal i Skaraborg som har en så ursprunglig och intressant interiör som Gimmenes mangårdsbyggnad. I många rum finns 1700-talets kakelugnar på träfötter bevarade i originalskick.

Vid de flesta renoveringar och ombyggnader som gjorts har bra material och metoder utnyttjats, och även dessa interiörer har idag stort intresse. 1937 försågs huset med en oljepanna och vattenburen värme, och samtidigt inrättades vattentoaletter och badrum.

Efter en inventering av stora husets interiörer under 2007 har styrelsen påbörjat en restaurering av tre rum på övervåningen som alla är i originalskick från mitten av 1800-talet. Våren 2008 startade restaureringsprojektet med det så kallade Farbror Anders sovrum.

2. Flygeln



I flygeln låg bryggghus, mangelbod, något som kallades för "Hultmans kammare" samt rum för hantverkare. Under senare delen av 1900-talet har den varit bostad för förvaltaren och senare arrendatorn. På flygelns västra gavel sitter vällingklockan som användes för att samla gårdens arbetare. Flygeln har löpande renoverats under 1900-talet och har en god standard med badrum och tvättstuga.

Mitt emot på andra sidan allén låg ursprungligen även den södra flygeln, som dock brann ner 1934. Den inrymde två drängkammare och en dagsverksstuga, en bagarstuga och ett rum för slakt. Den södra flygelns läge är markerat på skissen med en streckad kontur.

3. Dasset



Byggnaden skall enligt obekräftade uppgifter vara gårdens äldsta. Den har två rum med tre hål vardera på var sin sida om en plankvägg som delar huset på längden. På ena kortsidan finns en liten bod, och därifrån töms dasset med hjälp av en lång raka. Under början av 1900-talet var det en herrskapssida som hade lock över hålen, och en sida för statare, torpare och hantverkare utan lock.

Dasset är i bra skick, och användes bland annat när Gimmene härbergrade ett scoutläger i slutet av 1990-talet.

4. Vagnslidret

Här stod fram till 1980-talet en rad av gårdens gamla vagnar, som dock såldes av. Sedan dess har huset framför allt använts som hönsbushus. Vagnslidret är i mycket dåligt skick, med stora skador bland annat på taket.

5. Mejeriet



Mejeriet ligger på den plats där det gamla stallet en gång låg. Nedanför gårdens två flyglar låg Magasinet och Mejeriet på var sin sida om allén. I mejeriet kärnades smör och ystades ost, och man kan se spår av den gamla maskinparken än idag. Mejeriet har även ett *ränne*, det västgötska ordet för loft. Mejeriet är i gott skick.

6. Magasinet



På bottenvåningen i huset finns en vishusbod som ursprungligen användes för lagring av rökta skinkor, torkade fårviolter samt kar med saltat fläsk och kött. På ränneten en trappa upp förvarades gårdens spannmål. Eftersom det som förvarades i magasinet var av stort värde på en gård på landet, så är samtliga fönster små och försedda med järngaller.

Magasinet är i gott skick, och nyttjas idag för förvaring av trädgårdsmöbler, trädgårdsredskap och gräsklippare. I ena änden av huset finns en slaktbod som används vid småviltjakt på gården.

7. Potatislagret

Byggnaden uppfördes 1983 för en kostnad av knappt 560 000 kronor för att möjliggöra en effektivare lagring av gårdens potatisskördar. Potatislagret är ett ventilerat plåtskjul med en verkstad i ena änden den senare byggdes på förslag från arrendatorn Rolf Schander.

Potatislagret är gårdens modernaste byggnad, och är i ett gott skick.

8. Stallet



I stallet stod gårdens hästar, både arbetshästar och vagnshästar. Stallet används idag som förvaringsplats för gödningsmedel, tröskor och större fordon, och är i gott skick.

9. Smedjan



Smedjan är fortfarande användbar för sitt ursprungliga syfte. Många av smedens gamla redskap finns fortfarande kvar, och ässjan kan fortfarande tändas. En elmotor finns installerad som med hjälp av axlar och remmar driver både fjäderhammare och blåsbälg. För närvarande är Smedjan utarrenderad till en aktieägare. Smedjan har genomgått viss renovering under början av 2000-talet, och är i bra skick.

10. Svinhuset

Svinhuset är byggt i tegel, måhända slaget i Assmundskvarn. Här hölls i gamla tider får. Byggnaden är för omodern för att vara lämplig till svinhållning, men är i gott skick.

11. Ladugården och Ladan



Ladugården på Gimmene är i vinkel sammanbyggd med Logen, där man tröskade, och Ladan, där man förvarade hö och halm.

Ladugården rymmer ett stort antal nötkreatur men saknar anordningar för modern gödselhantering. Taket lades om med eternitplattor under 1950-talet. Ladugården är i bra skick, men är idag för omodern för rationell djurhållning. Några av gårdens hyresgäster använder i dag ladugården för uppfödning av höns i liten skala.

Under Logens golv skall enligt traditionen de fyllda faten med råspit ha förvarats i väntan på transport till Folkabo eller Sandhem. Gimmenes hölada är en stor lokal med ett högt och vackert tak med gammaldags takstolar, där dagsljuset silar in i halvdunklet genom brädväggarnas glipor.

12. Rättarbostaden



Boningshuset är ursprungligen inflyttat från Djurarp, med rum för två familjer på bottenvåningen samt drängstuga på övervåningen. Rättarbostaden användes som bostad av rättsaren Nils Johansson fram till dennes död i mitten av 1990-talet. Rättarbostaden är beboelig, men i dåligt skick.

13. Pumphuset



Pumphuset är gårdens minsta hus, och innehåller en hydrofor som försörjer alla byggnader i övre delen av allén med vatten.

14. Nils och Astrids hus



Ett stort och rymligt boningshus som fram till 2007 beboddes av Astrid Karlsson, änka efter Nils Karlsson som arbetade på gården. Garaget är byggt av virke från mjölkkningsstationen i Djurarp som monterades ner på 1960-talet. Nils och Astrids hus är i gott skick.

15. Rolfs hus

Huset har varit arbetarbostad under lång tid, och beboddes fram på 1970-talet av Gimmenes siste anställda skogsarbetare, Ivar Sandén. Sedan 1980-talet bor här Rolf Karlsson, son till Nils och Astrid.

Rolfs hus är i mycket gott skick.

16. Bränneriet

Gimmenes bränneri stod oanvänt från 1950 fram till dess att det revs kring 1980, med undantag för en kortare period som hönseri på 1960- och 1970-talet. Idag finns bara en gräsbevuxen kulle där byggnaden en gång stod.